

仁淀川町内通学路の対策箇所一覧表(H29～)

完了箇所 →

年度	番号	校 区	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(路線名)	対応状況	事業主体
H29	1	池川小 池川中	国道439号線 田村橋 ～池川大橋区間	交通量・カーブが多く歩道がないため 危険	歩道の延伸 (国道439号線)	30年度歩道の延伸を継続中 継続	道路管理者(県)
	2	別府小	森・西村医院前 (現・仁淀診療所)	朝晩の交通量が多くカーブミラーで 児童を確認しづらい	カーブミラーを見やすくする 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	29年度にカーブミラー角度調 整・表面磨き作業終了済み	道路管理者(県)
	3	別府小	森・かじやごう橋出口	飛出し注意等の注意喚起物がない	かじやごう橋出口に注意喚起 ストップマークの設置 児童への交通安全指導の徹底	29年度に注意喚起ストップマー クを設置済み	教育委員会(町)
	4	別府小	川渡から森の国道沿い	夜間照明不足のため暗くて危険	照明設置・LEDライト配布等 (国道439号線)	30年度に照明設置 生徒へのLEDライト配布	教育委員会(町)
	5	長者小	長者スーパー前横断歩道	上流側からの見通しが悪く危険	横断歩道・注意喚起看板等を現在 より上流に設置できないか 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	速度落とせ路面標示	警察・公安委員会 道路管理者(県)
H30	1	池川小	国道494号線池川小学 校前	道路幅が狭く歩道がないため児童の通 学が危険	注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道494号線)	30年度に注意喚起ストップマー クを設置する 児童への交通安全指導の徹底	道路管理者(県) 教育委員会(町)
	2	別府小	別府小学校周辺	小学校周辺通学路から道路への飛出し が危険	注意喚起の看板・ストップマークの 設置 児童への交通安全指導の徹底	30年度に注意喚起ストップマー クを設置する 児童への交通安全指導の徹底	教育委員会(町)
	3	別府小	国道439号線神岡酒店 前カーブ	歩道がなく交通量が多く大型車両も 通行するため児童の通学が危険	注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	児童への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	道路管理者(県) 教育委員会(町)
	4	長者小	長者小学校周辺	小学校周辺通学路から道路への飛出し が危険	注意喚起の看板・ストップマークの 設置 児童への交通安全指導の徹底	30年度に注意喚起ストップマー クを設置する 児童への交通安全指導の徹底	教育委員会(町)
R2	1	池川小 池川中	国道494号線池川小学 校前南側道路	道路幅が狭く歩道がないため児童の通 学が危険	スクールゾーン設置 注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道494号線)	役場前から小学校入り口区間へ スクールゾーン設置	道路管理者(県)
	2	池川小 池川中	田村橋から池川大橋の 国道沿い歩道未設置区 間	交通量・カーブが多く歩道が狭い箇所 や 歩道のない箇所等もあり危険。	歩道の設置 (国道439号線)	令和2年度に約100mの延伸 (現地調査・測量設計)	道路管理者(県)
	3	池川小 池川中	国道33号線 引地橋 から崎ノ山区間	交通量が多く歩道の設置がないため危 険	歩道の設置 (国道33号線)	予算の関係もあるため、四国地 方整備局等へ持ち帰り協議 ※R5対応完了、歩道は継続	道路管理者(国)
	4	別府小 仁淀中	国道439号線銀座橋付 近から神岡酒店の区間	歩道がなく交通量が多く、大型車両も 通行するため児童の通学が危険	スクールゾーン設置 注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	スクールゾーンをどちらにする か、別府小等と協議する。 通学路のルート変更も	道路管理者(県)
	5	別府小 仁淀中	国道439号線吉永土建 から掛木板金国道沿い 歩道区間	歩道に外灯が未設置のため、特に冬場 の下校時が暗くて危険	対象箇所に照明を設置 (国道439号線)	道路の形成を照らすため、照明 を2基設置。	道路管理者(県)
R3	1	池川小 池川中	国道494号線池川総合 支所横	横断歩道の設置がなく道路の横断が危 険	横断歩道の設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道494号線)	横断歩道の設置(R4完了) グリーンベルトの設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道494号線)	道路管理者(県)
	2	別府小 仁淀中	国道439号線 森 橋 本ストアー前横断歩道 から左右の区間	歩道が未設置で交通量が多く、大型車 両も通行するため児童の通学が危険	グリーンベルト設置 注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	グリーンベルト設置 注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	道路管理者(県)
	3	別府小 仁淀中	森 橋本ストアー前横 断歩道から別府小学校 区間	歩道が未設置で交通量が多く、児童の 通学が危険	グリーンベルト設置 注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (町道)	グリーンベルト設置 注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (町道)	道路管理者(町)
	4	長者小 仁淀中	町道万才橋付近から長 者小学校区間	道路幅が狭く歩道が未設置のため、児 童の通学が危険	歩道未設置区間にグリーンベルトの設 置、注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (町道線)	歩道未設置区間にグリーンベ ルトの設置、注意喚起看板等の設 置、児童への交通安全指導の徹 底(町道線)	道路管理者(町)
	5	長者小 仁淀中	国道439号線 新万才 橋長者地区入口付近	新万才橋歩道からバス停へ向かう道路	横断歩道の設置 児童生徒への交通安全指導の徹底 (国道439号線)	児童生徒への交通安全指導の徹 底 (国道439号線)	道路管理者(県)
	6	池川小 池川中	国道439号線 田村橋 ～池川大橋区間	交通量・カーブが多く歩道未設置区間 があるため	歩道の設置 (国道439号線) ※H29年度より継続	歩道の設置(延長継続中) (国道439号線) ※H29年度より継続 継続	道路管理者(県)
	7	池川小 池川中	国道33号線 引地橋 から崎ノ山区間 ※R2年度より継続	交通量が多く歩道の設置がないため危 険	歩道の設置 (国道33号線) ※R2年度より継続	歩道の設置 (国道33号線) ※R2年度より継続 ※R5対応完了、歩道は継続	道路管理者(国)

仁淀川町内通学路の対策箇所一覧表(H29～)

完了箇所 →

年度	番号	校 区	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容(路線名)	対応状況	事業主体
R4	1	別府小 仁淀中	国道439号 森 郵便局付近の横断歩道	横断歩道はあるが、ドライバーには見えにくく直線コースなのでスピードも出やすいので、児童の通学が危険	横断歩道を見やすく設置 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号)	横断歩道を見やすく設置・横断者注意の標示・ひし形標示 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号) ※R5対応完了	道路管理者(県)
	2	長者小 仁淀中	国道439号 長者スーパー、長者石材前	横断歩道や道路標示はあるが、下りでスピードが出やすく、カーブで見通しがききにくいので、児童の通学が危険	注意喚起看板等の設置等 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号)	交差点色付き標示・歩行者注意標示 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号) ※R5対応完了	道路管理者(県)
	3	長者小 仁淀中	日鉄社宅から長者スーパーまでの道路	道路に路側帯がなく、カーブしており見通しがききにくく、児童の通学が危険	注意喚起看板等の設置 児童への交通安全指導の徹底 (町道)	道路両側に白線・片側にグリーンヘルト設置 児童への交通安全指導の徹底 (町道)	道路管理者(町)
	4	長者小 仁淀中	万才橋	水量に関係なく、川の水の音で後ろから近づく車に気づきにくく、児童の通学が危険	児童への交通安全指導の徹底 (町道)	児童への交通安全指導の徹底 (町道)	道路管理者(町)
	5	長者小 仁淀中	昭和シェル石油長者SS前の坂道とJA前(現・旧JA)	途中歩道やグリーンベルトの設置はしているが、ガソリンスタンド前や坂道を登り切った場所は歩道がなく、路側帯はあるが狭く、児童の通学が危険	児童への交通安全指導の徹底 (町道)	カーブミラーの位置確認・とまれのシール 児童への交通安全指導の徹底 (町道)	道路管理者(町)
	6	長者小	長者小学校門前の道路および駐車スペース	車が停まっている場合、対向からの歩行者や車が見えにくく、児童の通学が危険	駐車を控える路面標示など 児童生徒への交通安全指導の徹底 (町道)	駐車禁止ライン標示 児童生徒への交通安全指導の徹底 (町道)	道路管理者(町)
	7	池川小 池川中	国道439号線 田村橋～池川大橋区間 ※H29年度より継続	交通量・カーブが多く歩道未設置区間があるため	歩道の設置 (国道439号線) ※H29年度より継続	歩道の設置(延長継続中) (国道439号線) ※H29年度より継続	道路管理者(県)
	8	池川小 池川中	国道33号線 引地橋から崎ノ山区間 ※R2年度より継続	交通量が多く歩道の設置がない	歩道の設置 (国道33号線) ※R2年度より継続	歩道の設置 (国道33号線) ※R2年度より継続 ※R5対応完了、歩道は継続	道路管理者(国)
R5	1	別府小 仁淀中	国道439号 川渡85-1付近	横断歩道はあるが、朝の登校時は車両通行量が多く、速い速度で通る車もある。横断歩道があることを知らせるひし形マークも消えかかって見えにくい。	横断歩道のカラー舗装・ひし形マーク・とまれのシール (国道439号)	横断歩道のカラー舗装・ひし形マーク・とまれのシール (国道439号)	道路管理者(県)
	2	池川小 池川中	国道439号線 田村橋～池川大橋区間 ※H29年度より継続	交通量・カーブが多く歩道未設置区間があるため	歩道の設置 (国道439号) ※H29年度より継続	歩道の設置(延長継続中) (国道439号) ※H29年度より継続	道路管理者(県)
	3	池川小 池川中	国道33号 引地橋から崎ノ山区間 ※R2年度より継続	交通量が多く歩道の設置がない	歩道の設置 (国道33号) ※R2年度より継続	路面標示の設置により対応完了 (歩道の設置は継続) (国道33号) ※R2年度より継続	道路管理者(国)
	4	別府小 仁淀中	国道439号 森 郵便局付近の横断歩道 ※R4年度より継続	横断歩道はあるが、ドライバーには見えにくく直線コースなのでスピードも出やすいので、児童の通学が危険	児童への交通安全指導の徹底 (国道439号) ※R4年度より継続	横断歩道のカラー舗装・横断者注意の標示・ひし形標示、児童への交通安全指導の徹底 (国道439号) ※R4年度より継続	道路管理者(県)
	5	長者小 仁淀中	国道439号 長者スーパー、長者石材前 ※R4年度より継続	横断歩道や道路標示はあるが、下りでスピードが出やすく、カーブで見通しがききにくいので、児童の通学が危険	児童への交通安全指導の徹底 (国道439号) ※R4年度より継続	横断歩道のカラー舗装・歩行者注意標示 児童への交通安全指導の徹底 (国道439号) ※R4年度より継続	道路管理者(県)
R7	1	別府小	別府小学校周辺 学校体育館に続く町道(仁淀川町森)	児童の登校時に、左から来る自動車やバイクが見にくく、接触事故を起こす可能性がある	カーブミラーの設置	カーブミラーの設置 (民地への設置・仁淀総合支所対応) とまれシールの張り付け済	道路管理者(町)
	2	池川小 池川中	国道494号 池川小学校正面玄関入口付近(仁淀川町土居甲)	小学校正面玄関へつづく通学路右側にかなり老朽化が進んでいる空き家があり、強風や地震等で倒壊すれば児童に危険が及ぶ	所有者との調整・対策(除却等)	所有者との調整(池川総合支所、総務課対応中)	建物所有者
	3	仁淀中 別府小	国道439号 西森石材店付近の歩道(仁淀川町森)	この付近は街灯の本数が少なく、冬の登下校が大変暗く危険	街灯の修繕または新設	令和6年度中の街灯LED化改修により改善済(主体:仁淀川町商工会)	街灯設備管理者 (仁淀川町商工会)
	4	仁淀中	国道439号対岸の町道(仁淀川町森 森高齢者創作館～滝脇橋)	①道幅が狭く、車が通るときは注意が必要。 ②街灯がなく、冬場は暗くて危険。 ③昨年度より猿がよく出没・危険	①通行量も少ないため、道路幅員の拡張予定はなし。 ②街灯の設置予定なし。 ③年間の維持管理と適宜パトロール	落石等もあるため、通学時は歩道や街灯の整備された国道439号を登下校することが望ましい。	道路管理者(町)